

Nadstawka ASTI D-4

Ⓓ Montageanleitung

Ⓐ Handleiding voor de montage

Ⓓ Montaj talimatı

Ⓕ Notice de montage

Ⓒ Montážní návod

Ⓗ Szerelési útmutató

Ⓖ Assembly Instructions








Ⓐ Instrukcja montażu

Ⓔ Инструкция по монтажу

Ⓘ Istruzioni di montaggio



Ⓐ Návod na montáž

Ⓐ Instrucțiunile de montaj




**Uwaga – Upozornini – Achtung – Attention – Caution – Figyelem
Attenzione – Opgelet – Вниманіе – Atentie – Upozornenie – Dikkat**

PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomoci utěrky nebo lehce navlhčeného ručniku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with duster or damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törölruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig allen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускаются применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curabare trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umed. Nu utilizați agenți de curabare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomoci utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúci abrazívne častice.
TR	Lütfen sadece bir bezle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Asındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.







WYMIARY ELEMENTÓW
PART GUIDE
MASSE DER BAUTEILE



No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.	Coll.
31	575	1960	16	1	1/1
32	434	575	16	1	1/1
33	434	571	16	1	1/1
34	434	571	16	1	1/1
35	434	575	16	1	1/1
36	552	475	16	1	1/1
37	552	945	16	1	1/1
38	552	475	16	1	1/1
39	442	1947	2,5	1	1/1
40	428	469	16	4	1/1



A1  ø7x50 x...(12)	K6  x...(4)	Z3  ø15x12 x...(8)	D4  PZ350D x...(8)	C4  Z350D x...(8)	F2  x...(2)
G4  4x16 x...(16)	B1  ø8x35 x...(20)	W2  x...(1)	E17  x...(3)	G6  3x13 x...(6)	W4  x...(30)

B1



ø8x35

x...(20)


Z3



ø15x12


x...(8)

D4







PZ350D


x...(8)




II






III

A1  ø7x50 x...(4)	W2  x...(1)
---	---





IV

W2  x...(1)	A1  ø7x50 x...(8)
--	--




V







W4



x...(30)



$$a=b$$



VI

4x


G4



4x16



x...(16)

C4




Z350D

x...(8)



VII

E17



x...(3)


G6








3x13

x...(6)

F2



x...(2)




VIII

B1



Ø8x35

x...(2)



ASTI D-4

Ⓓ Montageanleitung

Ⓐ Handleiding voor de montage

Ⓓ Montaj talimatı

Ⓕ Notice de montage

Ⓒ Montážní návod

Ⓗ Szerelési útmutató

Ⓖ Assembly Instructions








⒲ Instrukcja montażu

Ⓔ Инструкция по монтажу

Ⓘ Istruzioni di montaggio





Ⓐ Návod na montáž



Ⓓ Instrucțiunile de montaj



**Uwaga – Upozornini – Achtung – Attention – Caution – Figyelem
Attenzione – Opgelet – Вниманіе – Atentie – Upozornenie – Dikkat**

PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomoci utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with duster or damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törölruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig allen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curabare trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umed. Nu utilizați agenți de curabare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomoci utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúci abrazívni častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumusak bir bezle siliniz. Asindirici temizlik malzemeleri kullanmayiniz.











WYMIARY ELEMENTÓW
PART GUIDE
MASSE DER BAUTEILE

No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.	Colli
1	575	1960	16	1	2/3
2	571	1928	16	1	2/3
3	1980	575	16	1	1/3
4	1980	575	16	1	1/3
5	1894	571	16	1	1/3
6	1894	571	16	1	1/3
7	945	571	16	1	2/3
8	552	475	16	2	2/3
9	552	475	16	6	2/3
10	1928	70	16	2	2/3






No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.	Colli
11	1920	480	3	2	1/3
12	1920	492	3	2	1/3
13	199	940	16	3	3/3
14	120	450	16	3	3/3
15	120	450	16	3	3/3
16	100	888	16	3	3/3
17	458	904	3	3	3/3
18	1888	469	16	1	3/3
19	1260	469	16	1	3/3
20	1260	469	16	1	3/3
21	1888	469	16	1	3/3




		K5  x...(6)		K1  ø15x12 x...(6)	C4  Z350D x...(12)	E17  x...(6)
H7  x...(3)	A1  ø7x50 x...(34)	G29  6x11 x...(12)	F2  x...(26)	D4  PZ350D x...(12)	I9  x...(34)	I12  x...(6)
S4  x...(2)	G4  4x16 x...(24)	S1  x...(1)	S5  x...(1)	G6  3x13 x...(24)	W4  x...(130)	
	B1  ø8x35 x...(78)	S17  x...(24)	W2  x...(1)	P4  x...(8)		






I












P4		x...(4)
B1		x...(36)

II





P4  x...(4)	D4  PZ350D x...(12)	B1  ø8x35 x...(18)	S4  x...(2) H7  x...(3)
--	--	---	---

III x3



G6		W2	
3x13	x...(12)		x...(1)
A1		K1	
Ø7x50	x...(6)	Ø15x12	x...(6)
B1		K5	
Ø8x35	x...(24)		x...(6)

IV



V

Diagram illustrating the assembly of the back of the device, showing the installation of panels 5, 6, and 7.


Panel 5 is shown being attached to the main frame using screws labeled A1.

Panel 6 is shown being attached to the main frame using screws labeled A1.

Panel 7 is shown being attached to the main frame using screws labeled A1.

A detail view shows the Z-profile being attached to the back of the device using a screw labeled A1.

Parts list:

W2	A1
	
x... (1)	ø7x50 x... (4)

VI

Diagram illustrating the assembly of a corner joint (VI).

The diagram shows a corner joint being assembled. A panel (6) is being attached to a frame (2) using a corner bracket (W2) and a screw (A1). The assembly is shown in two views: a perspective view and a top-down view.

Key components and labels:

- 6: Panel being attached
- 2: Frame/Structure
- 5: Internal support structure
- 7: Internal support structure
- W2: Corner bracket (L-shaped)
- A1: Screw






Assembly instructions:

- Panel 6 is shown being moved into position.
- Panel 6 is shown being secured with a screw (A1) through the corner bracket (W2).
- Panel 6 is shown being secured with a screw (A1) through the corner bracket (W2).



Warning: The diagram shows two ways to place a panel. The correct way is shown with a smiley face and a checkmark. The incorrect way is shown with a frowny face and an X.

Parts list:


W2	A1
x... (1)	x... (4)




VIII



A1



W2



x...(1)

A1



ø7x50

x...(8)


IX

S17



x...(24)

S1




x...(1)








W4








x...(106)




$a=b$






X






G4		C4		G6		E17	
4x16	x...(24)	Z350D	x...(12)	3x13	x...(6)		x...(3)

XI



F2  x...(26)	S5  x...(1)
---	--

XII



G6  3x13 X...(6)	E17  X...(3)
---	---

XIII

