

MONTANA 250

Ⓓ Montageanleitung

Ⓐ Handleiding voor de montage

Ⓓ Montaj talimatı

Ⓕ Notice de montage

Ⓒ Montážní návod

Ⓗ Szerelési útmutató

Ⓖ Assembly Instructions








Ⓐ Instrukcja montażu

Ⓔ Инструкция по монтажу

Ⓘ Istruzioni di montaggio





Ⓐ Návod na montáž



Ⓐ Instrucțiunile de montaj



**Uwaga – Upozornini – Achtung – Attention – Caution – Figyelem
Attenzione – Opgelet – Внимание – Atentie – Upozornenie – Dikkat**

PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomoci utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with duster or damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törleruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig allen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускаются применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curabare trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umed. Nu utilizați agenți de curabare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomoci utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúci abrazívni častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Asındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.

















WYMIARY ELEMENTÓW
PART GUIDE
MASSE DER BAUTEILE

No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.
1	581	2468	16	1
2	581	2468	16	1
3	2150	585	16	1
4	2018	581	16	1
5	2018	581	16	1
6	2150	585	16	1
7	100	2468	16	2
8	2018	581	16	1
9	100	980	16	1
10	980	581	16	2
11	480	581	16	10
12	2040	496	16	2
14	1558	496	16	2





No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.
15	1558	496	16	1
16	150	2150	22	1
17	150	2150	22	1
18	155	1274	22	1
19	155	1274	22	1
21	2050	497	2,5	5
22	238	1494	16	2
23	180	422	16	2
24	200	400	16	2
25	200	400	16	2
26	180	922	16	2
27	408	437	2,5	2
28	408	937	2,5	2




				C4  x...(9)	G29  6x11 x...(16)
G4  4x16 x...(34)	G9  3x35 x...(14)	S1  x...(1)	D4  x...(9)	A1  Ø7x50 x...(8)	H7  x...(4)
F2  x...(48)	K19  x...(10)	S17  x...(36)	D3  x...(8)	C3  x...(8)	
I12  x...(30)	G36  3,5x13 x...(30)	E17  ...(6)	W4  x...(120)	P4  x...(12)	K1  Ø15x12 x...(30)
S18  x...(4)	B1  Ø8x35 x...(80)	S5b  x...(1)	S5a  x...(1)	W2  x...(1)	K5  x...(20)





I




B1  $\varnothing 8 \times 35$ x...(12)	K1  $\varnothing 15 \times 12$ x...(8)	K5  $\varnothing 8 \times 35$ x...(12)
---	--	--


II



D3		P4	
PZ35PR	x...(8)		x...(4)




III




P4		G36		S18		B1		K1		D4	
	x...(4)	3,5x13	x...(2)		x...(2)	ø8x35	x...(26)	ø15x12	x...(10)		x...(6)

IV

G36 3,5x13 x...(2)	S18 x...(2)	K1 Ø15x12 x...(4)	B1 Ø8x35 x...(6)
--------------------------	----------------	-------------------------	------------------------






V




P4 x...(4)	B1 Ø8x35 x...(4)
---------------	------------------------

VI




VII



K19



x...(2)






VIII



IX

K19

6




2


1

3






K19






x... (8)



X





$$a=b$$



S17	S1	W4
		
x...(36)	x...(1)	x...(100)

XI




x...(4)

G29


6x11




x...(16)





XII




G9  3x35 x...(14)	B1  ø8x35 x...(6)
---	--


XIII

W2		x...(1)
A1		ø7x50 x...(8)
B1		ø8x35 x...(16)





XIV

G36		3,5x13 x...(16)
H7		x...(4)




XV




B1	
ø8x35	x...(16)
K5	
	x...(8)
K1	
ø15x12	x...(8)
E17	
	x...(2)
G36	
3,5x13	x...(4)


XVI






W4	
	x...(20)




XVII





C4		x...(9)
G4		4x16 x...(18)
E17		x...(2)
G36		3,5x13 x...(4)





XVIII



C3		Z35PR x...(8)
G4		4x16 x...(16)
E17		x...(2)
G36		3,5x13 x...(4)





XIX



F2  x...(48)	S5a  x...(1)	S5b  x...(1)
---	---	---

XX



XXI

