

KOS komoda

Ⓓ Montageanleitung

Ⓐ Handleiding voor de montage

Ⓙ Montaj talimatı

Ⓕ Notice de montage

Ⓒ Montážní návod

Ⓗ Szerelési útmutató

Ⓖ Assembly Instructions







Ⓟ Instrukcja montażu

Ⓡ Инструкция по монтажу

Ⓡ Istruzioni di montaggio



Ⓢ Návod na montáž

Ⓡ Instrucțiunile de montaj






**Uwaga – Upozornini – Achtung – Attention – Caution – Figyelem
Attenzione – Opgelet – Вниманіе – Atentie – Upozornenie – Dikkat**







PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomoci utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with duster or damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törölruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig allen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускаются применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curabare trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umed. Nu utilizați agenți de curabare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomoci utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúci abrazívne častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Asındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.





WYMIARY ELEMENTÓW
PART GUIDE
MASSE DER BAUTEILE

No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.
1	411	1382	16	1
2	411	1382	16	1
3	704	410	16	1
4	704	410	16	1
5	704	406	16	1
6	386	886	16	1
7	451	722	2,5	2
8	463	722	2,5	1
9	229	440	16	3
10	200	350	16	3
11	200	350	16	3
12	180	388	16	3
13	403	358	2,5	3
14	697	440	16	1
15	697	440	16	1




H7  x...(3)	K1  ø15x12 x...(18)	K5  x...(18)	G8  4x30 x...(10)	E10  x...(5)	P7  x...(4)
S1  x...(1)	A1  ø7x50 x...(6)	G29  6x11 x...(12)	F1  x...(4)	D4  x...(4)	C4  x...(4)
B1  ø8x35 x...(42)	S17  x...(6)	W2  x...(1)	G36  3,5x13 x...(12)	I12  x...(18)	W4  x...(70)


I





K5



K5













K1  $\varnothing 15 \times 12$ x...(12)
H7 L  x...(3)






K5  x...(12)
D4  x...(4)
B1  $\varnothing 8 \times 35$ x...(18)





G29  6x11 x...(6)



F1  x...(4)




II x3




A1  $\varnothing 7 \times 50$ x...(6)	G36  $3,5 \times 13$ x...(12)	H7  x...(3)	K5  x...(6)	B1  $\varnothing 8 \times 35$ x...(24)
	W2  x...(1)		K1  $\varnothing 15 \times 12$ x...(6)	W4  x...(12)




IV



V



H7 R



x...(3)

G29




6x11


x...(6)

H7

G29



VI




G4



4x16

x...(16)

P7





x...(4)






G4

P7

VII







$a=b$





S17		x...(6)
S1		x...(1)
W4		x...(58)


VIII





C4		x...(2)
G4		4x16 x...(8)
E10		x...(2)
G8		4x30 x...(4)



IX



E10		x...(3)
G8		4x30 x...(6)

X

I12  x...(18)

