

PANAMA 210

(D) Montageanleitung

(NL) Handleiding voor de montage

(TR) Montaj talimatı

(F) Notice de montage

(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(GB) Assembly Instructions








(PL) Instrukcja montażu

(RU) Инструкция по монтажу

(IT) Istruzioni di montaggio






(SK) Návod na montáž



(RO) Instrucțiunile de montaj



**Uwaga – Upozornini – Achtung – Attention – Caution – Figyelem
Attenzione – Opgelet – Внимание – Atentie – Upozornenie – Dikkat**

PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomoci utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with duster or damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törölrüha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig allen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускаются применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curabare trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umed. Nu utilizați agenți de curabare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomoci utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúci abrazívne častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumusak bir bezle siliniz. Asindirici temizlik malzemeleri kullanmayiniz.









WYMIARY ELEMENTÓW
PART GUIDE
MASSE DER BAUTEILE

No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.
1	581	2000	16	1
2	581	2000	16	1
3	2150	585	16	1
4	357	530	16	2
5	2150	585	16	1
6	531	2000	16	1
7	100	2000	16	2
8	530	760	16	1
9	357	530	16	1
10	357	530	16	1
11	2050	504	3	4
12	530	2000	16	1
13	158	720	16	2
14	120	450	16	2


No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.
15	120	450	16	2
16	100	668	16	2
17	458	685	3	2
18	150	503	16	6
19	2100	503	16	1
20	2100	503	16	1
21	2100	503	16	1
22	2100	503	16	1
23	2150	150	22	1
24	2150	150	22	1
25	2080	155	22	1




N31 M6x28 x...(4)	G16 4x27 x...(32)	D3 PZ35PR x...(8)	C3 Z35PR x...(8)	E18 x...(2)	T34 x...(1)
G4 4x16 x...(60)	T39 x...(1)	T40 x...(1)	T37 x...(1)	T36 x...(1)	T35 x...(1)
I12 x...(4)	H7 x...(2)	S1 x...(3)	G29 6x11 x...(8)	T38 x...(8)	K1 ø15x12 x...(4)
I17 x...(36)	B1 ø8x35 x...(68)	G20 5x13 x...(14)	W4 x...(140)	P4 x...(12)	K5 x...(4)
S18 x...(4)	A1 ø7x50 x...(36)	S5 x...(2)	W2 x...(1)	G6 3x13 x...(12)	



I





II




B1		D3		P4	
ø8x35	x...(4)	PZ35PR	x...(8)		x...(8)


III







B1		G29		H7	
ø8x35	x...(12)	6x11	x...(8)		x...(2)

IV

B1  Ø8x35 x...(12)	P4  x...(4)
--	---





V



T40  x...(1)	G20  5x13 x...(7)
---	--




VI




W2  x...(1)


A1  $\varnothing 7 \times 50$ x...(2)

VII




W2  x...(1)

A1  $\varnothing 7 \times 50$ x...(4)






VIII








W2		x...(1)
A1		ø7x50 x...(6)



IX



W2		x...(1)	A1		ø7x50 x...(4)	N31		M6x28 x...(4)	S18		x...(4)
----	--	---------	----	--	---------------	-----	--	---------------	-----	--	---------




W2  x...(1)	A1  ø7x50 x...(16)
--	--




X





XI







XII




XIII





$$a=b$$




XIV








T39  x...(1)	S5  x...(2)	G20  5x13 x...(7)
--	---	--


XV






G16  4x27 x...(12)	B1  ø8x35 x...(4)
---	--


XVI





H7  x...(2)	G6  3x13 x...(8)	W4  x...(12)	K1  ø15x12 x...(4)
B1  ø8x35 x...(16)	A1  ø7x50 x...(4)	K5  x...(4)	

XVII






T38		G4		C3	
	x...(8)	4x16	x...(32)	Z35PR	x...(8)

XVIII




T37	T36	G4	T38	T34
				
x...(1)	x...(1)	4x16 x...(28)	x...(8)	x...(1)
				T35
				
				x...(1)



E18		X...(2)
G6		X...(4)
3x13		

XX



G16
4x27 x...(18)

XXI

