






PL składać w pozycji leżącej
EN assemble in a lying position
DE in Rückenlage montieren



PL> INSTRUKCJA MONTAŻU
D >MONTAGEANLEITUNG
GB>ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Tools required narzędzia wymagane Werkzeuge erforderlich



Uwaga / Achtung / Caution

PL>Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika.
Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

Szanowny kliencie, jeśli podczas montażu stwierdzisz uszkodzenie lub brak części, proszę podaj jej kod alfanumeryczny lub zaznacz ją na instrukcji montażu i prześlij wraz z protokołem reklamacyjnym

D >Bitte nur mil einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuerenden Putzmittel verwenden.


Sehr geehrter kunde, sollte ein teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen sie dies bitte deutlich auf der montageanleitung an und schicken sie die montageanleitung mit ein.







GB>Please only clean with a duster or a damp cloth. Do no use any abrasive cleaners.



Dear customer, should there be any piece missing or damaged, kindly mark this piece clearly on the attached assembly instructions and return them to us.

K30 48	KF50 32	ZP 14	DM L-964 1	PP 24	C 32	UD 2	W3,5x13 12
GW 24	M 24	SG 24	W3x16 62	UM 6	SV 2	TM 24	MM 24
X 24	WZM 12						





nr	Szafa 200
1	2150 x 581
2	2150 x 581
3	1968 x 581
4	1968 x 581
5	2017 x 581
6	482 x 497
7	482 x 497
8	1968 x 100
9	2040 x 506
10	2040 x 490
11	972 x 581
12	972 x 497
13	2043 x 495
14	1473 x 495
15	996 x 280
16	445 x 945
17	451 x 120 L
18	451 x 120 P
19	914 x 141
20	434 x 128















K30	SVS	UD	W3x16
			
6	2	1	10



ZP	W3x16
	
8	16







ZP	W3x16
	
6	12





PL składać w pozycji leżącej
 EN assemble in a lying position
 DE in Rückenlage montieren











KF50	Q
	
8	1






KF50	Q
	
12	1









 MM 24	 TM 24
--	--





x2










 WZM 12	 UM 2	 GW
 W3x16 16	 W3,5x13 4	 SVL 4




x2







UM

4
W3,5x13

8

