



PL PRZED ROZPOCZECIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ
EN READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING
LV PIRMS MONTĀŽAS RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJAS
LT PRIEŠ SURINKDAMI ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS
EE ENNE TOOTE KOKKU PANEMIST LUGEGE JUHISED HOOLIKALT LÄBI
DE VOR DEM BEGINN DES ZUSAMMENBAUS FOLGENDE HINWEISE GENAU LESEN.
HU AZ ÖSSZESZERELÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT ISMERKEDJEN MEG AZ ÚTMUTATÓVAL.
SK PRED ZAČATÍM MONTÁŽE SA OBOZNÁMTE S NÁVODOM.
CZ PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY.

8





PL MONTOWAĆ NA MIĘKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.
EN ASSEMBLE ON SOFT SURFACE LIKE A CARPET OR BLANKET
LV VEICIET MONTĀŽU UZ MĪKSTAS VIRSMAS, PIEMĒRAM, PAKLĀJA VAI SEGAS
LT SURINKINĖKITE ANT MINKŠTO PAVIRŠIAUS, PVZ., KILIMO AR PAKLOTO
EE PANGE TOODE KOKKU PEHMEL PINNAL, NT VAIBAL VÕI TEKIL
DE AUF EINEM WEICHEN UNTERGRUND, WIE TAGESDECKE ODER TEPPICH ZUSAMMENBAUEN
HU PUHA PL: POKRÓC, SZÖNYEG TÍPUSÚ ALJZATON SZERELJE ÖSSZE.
SK MONTUJTE NA MÄKKOM POVRCHU, AKO SÚ: DEKA, KOBEREC.
CZ MONTÁŽ PROVEĎTE NA MĚKKÉM POVRCHU, JAKO JE: DEKA, KOBEREC.

PL Elementy drewniane oraz miejsca styku tych elementów z płytą laminowaną czyścić tylko miękką szmatką. Chronić przed wilgocią.
EN Wood components and contact points of the elements with the laminated plate cleaned only with a soft cloth. Protect from moisture.
LV Koka detaļas un detaļu saskares vietas ar lamināta plāksni drīkst rīrīt tikai ar mīkstu audumu. Sargāt no mitruma.
LT Laminuotas medines dalis ir elementu kraštus valyti tik su minkšta šluoste. Saugokite nuo drėgmės.
EE Puhastage puidust osi ning elementide ja laminaatplaadide vahelisi kontaktipunkte ainult pehme lapiga. Kaitske niiskuse eest.
DE Holzteile und deren Kontaktflächen mit der Laminatplatte nur mit einem weichen Tuch reinigen.
HU A fa elemeket és ezen elemek laminált lappal való csatlakozási helyeit csak puha törölkendővel szabad tisztítani.
SK Drevené prvky a kontaktné body týchto prvkov s laminovanou doskou čistite iba mäkkou handričkou.
CZ Dřevěné prvky a místo stykumezi těmito prvky a laminovanou deskou čistíte pouze měkkým hadříkem.







PL Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)
EN Tools required for assembly (not provided by the manufacturer)
LV Montāžai nepieciešamie instrumenti (nav iekļauti komplektā)
LT Įrankiai, kurių prireiks surenkant (gamintojas jų nepildė)
EE Kokkupanemiseks vajalikud tööriistad (ei kuulu komplekti)
DE Notwendiges Montagewerkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten).
HU Összeszereléshez nélkülözhetetlen szerszámok (a szett nem tartalmazza).
SK Náradie potrebné na montáž (nie je dodávané výrobcom).
CZ Nářadí potřebné pro montáž (není dodáno výrobcem).



PL W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ OZNACZYĆ NUMER SERII OPISANY NA ETYKIECIE OPAKOWANIA
EN IN CASE OF COMPLAINT PLEASE INDICATE THE SERIAL NUMBER DESCRIBED ON THE PACKAGE LABEL.
LV PRETENZIJU GADĪJUMĀ NORĀDIET SĒRIJAS NUMURU, KAS UZDRUKĀTS UZ IEPAKOJUMA ETIKETES.
LT JEI TURITE NUSISKUNDIMU, PRAŠOME NURODYTI SERIJOS NUMERĮ, NURDYTA ANT PAKUOTĖS ETIKETĖS.
EE KAEBUSTE KORRAL VIIDAKE PAKENDIL OLEVALE ETIKETILE MÄRGITUD SEERIANUMBRILE.
DE BEI BESCHWERDEN UND BEANSTANDUNG STETS DIE SERIENNUMMER VOM ETIKETT AUF DER VERPACKUNG ANGEBEN.
HU REKLAMÁCIÓ ESETÉN KÉRJÜK MEGJELÖLNI A CSOMAGOLÁS CÍMKÉJÉN TALÁLHATÓ SZÉRIASZÁMOT.
SK V PRÍPADE REKLAMÁCIE UVEĎTE SÉRIOVÉ ČÍSLO UMIESTNENÉ NA OBALOVOM ŠTÍTKU.
CZ V PŘÍPADĚ REKLAMACE OZNAČTE PROSÍM ČÍSLO SÉRIE UVEDENO NA ŠTÍTKU OBALU.

B7 ø8x30 x48	S17 x6
S1 810mm x1	C10 Z35PL x2
C4 Z350D x2	D4 PZ350D x2
D10 PZ35PL x2	I1 x10
W4 x35	F2 x4
H11 350mm x4	
K1 ø15x12 x28	E25 x6
K5 x28	E24 x6
G4 4x16 x8	G20 5x13 x32
P3 x5	G8 4x30 x12

1



PL UWAGA
EN ATTENTION
LV UZMANĪBU
LT DĖMESIO
EE TÄHELEPANU
DE ACHTUNG
HU MEGJEGYZÉS
SK POZNÁMKA
CZ POZNÁMKA

Kofki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Długość wystającego kofka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
 Pins to tap the space indicated by arrows. The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm
 Tapas iāiedzen ar bultinām norādītaiās vietās. Tapas izvirzījuma garums pēc iedzīšanas nedrīkst pārsniegt 9–10 mm
 Kaiščiai, kurie turėtu būti ikišti į angas, pažymėti rodyklėmis. Į angą įstatytas krytinis kaištis neturėtų viršyti 9–10 mm
 Tihvtide sisse löömise kohad on tähistatud nooltega. Paika pandud tihvti väljaulatuv osa ei tohi olla pikem kui 9–10 mm
 Die Dübel in die mit Pfeilen markierten Stellen einschlagen. Der nach dem Einschlagen herausstehende Dübel darf 9–10mm nicht überschreiten.
 A faszegeket a nyílakkal megjelölt helyekre üsse be. A kiálló faszeg hossza a lyukba rögzítés után nem haladhatja meg a 9–10mm-t.
 Kolíky zatíkať na miestach označených šípkami. Dĺžka vyčnievajúceho kolíka po zatlačnutí do otvoru nesmie presiahnuť 9–10 mm.
 Zarážet kolíky na místech vyznačených šípkami. Délka vyčnívajícího kolíku po zaražení do otvoru nesmí překročit 9–10 mm.

Kołki nabijać w zaznaczonych miejscach. Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.

Pins to tap the space indicated by arrows. The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

Tapas iāiedzen ar bultinām norādītajās vietās. Tapas izvīrējuma garums pēc iedzīšanas nedrīkst pārsniegt 9–10 mm

Kaiščiai, kurie turėtų būti ikišti į angas, pažymėti rodyklėmis. Į angą įstatytas kryžinis kaištis neturėtų viršyti 9–10 mm

Tihvtide sisse löömise kohad on tähistatud nooltega. Paika pandud tihvti väljaulatav osa ei tohi olla pikem kui 9–10 mm

Die Dübel in die mit Pfeilen markierten Stellen einschlagen. Der nach dem Einschlagen herausstehende Dübel darf 9-10mm nicht überschreiten.


A faszegeket a nyílakkal megjelölt helyekre üsse be. A kiálló faszeg hossza a lyukba rögzítés után nem haladhatja meg a 9–10mm-t.

Kolíky zatkať na miestach označených šípkami. Dĺžka vyčnievajúceho kolíka po zatknutí do otvoru nesmie presiahnuť 9–10 mm.

Zarážet kolíky na místech vyznačených šipkami. Délka vyčnívajícího kolíku po zarážení do otvoru nesmí překročit 9–10 mm.

This diagram shows an exploded view of a mechanical assembly. The main components are labeled with circled numbers: 1 (top plate), 2 (bottom plate), 3 (left vertical plate), 4 (right vertical plate), and 8 (central vertical plate). Various other parts are labeled with text and leader lines: K5 (screws for top plate), K1 (motors), G20 (brackets), H11 (screws), D4 (bracket), F2 (screw), P3 (base), B7 (screws), and B1 (base). The diagram illustrates the spatial relationship and assembly sequence of these components.

4



5

